

Maciej Basiński
Radny Rady Miejskiej

Inowrocław, 19.08.2016 r.

Szanowny Pan Ryszard Brejza
Prezydent Miasta Inowrocławia

INTERPELACJA

Dotyczy: Zalewania pomieszczeń piwnicznych w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Okrężek 5 .

W nawiązaniu do informacji uzyskanej od Prezydenta Miasta Inowrocławia w piśmie z dnia 06.07.2016 r., znak sprawy WIR.0003.35.2016 proszę o udzielenie odpowiedzi czy zapadnięcia gruntu mające miejsce na odcinku skrzyżowania dróg Okrężek , Błonie mają negatywny wpływ na stan techniczny kanalizacji w tym miejscu ,w szczególności podczas występujących opadów deszczu.


Niniejsze zapytanie kieruję w związku z rozmowami jakie odbyłem z mieszkańcami tego rejonu miasta Inowrocławia. Zwrócili się oni do mnie celem wyjaśnienia tej kwestii gdyż, wcześniej, tzn. do czasu dokonania przebudowy w/w ulic w sytuacji występowania opadów deszczu nie występowały zalania pomieszczeń piwnicznych należących do tych osób.

Załącznik nr 1 – lista osób potwierdzających powyższy stan sprawy.

Załącznik nr 2 – obecny stan drogi.

Z poważaniem

Radny Rady Miejskiej Inowrocławia




Maciej Basiński

Z. A. E. B. C. N. I. K. N. R. 2 / 17



27E19, c2N1K NR 2/13





ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

Inowrocław, dnia 31.08.2016 r.

WIR.0003.35.2016

**Pan Maciej Basiński
Radny Rady Miejskiej
Inowrocławia**

Odpowiadając na Pana interpelację międzysesyjną złożoną 19 sierpnia br. informuję, że w obrębie skrzyżowania ulic Okrężek – Błonie we wrześniu 2015 r. wystąpiło zniżenie nawierzchni. W ramach gwarancji firma DROGBUD na początku października 2015 r. dokonała oględzin miejsca, uzupełniła podbudowę i ponownie ułożyła w miejscu zniżenia kostkę betonową.

Obecnie w miejscu naprawy występuje nieznaczne zniżenie nawierzchni (załączone zdjęcia). Z informacji uzyskanej z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z dnia 23 czerwca 2016 r. wynika, że kanalizacja w ulicy Okrężek była sprawdzana kamerą wizyjną i jest w dobrym stanie. W związku z powyższym powstałe zniżenie nawierzchni może być spowodowane niedostatecznym zagęszczeniem gruntu, co z kolei nie zakłóca funkcjonowania istniejącej kanalizacji. Wydział Inwestycji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich zwrócił się do Wykonawcy, by w ramach gwarancji dokonał poprawy nawierzchni w obrębie skrzyżowania.

IRENEUSZ STACHOWIAK

Zastępca Prezydenta Miasta
z up. Prezydenta Miasta

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miejskiej Inowrocławia
2. Wydział Organizacyjny i Informatyki
3. a/a