

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. ANDRZEJA 5
W INOWROCŁAWIU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. ANDRZEJA 5 W INOWROCŁAWIU				
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m	m ²	
d.1	1610-01	(14,85+9,48)*7,9	m ²	
				192,21
2	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa	m ²	
d.1	0925-01	1,7*0,9*12+1*2,5	m ²	
				20,86
3	KNR 13-23	Rozbiórka rur spustowych	m	
d.1	0106-07	2*9	m	
				18,00
4	KNR 13-23	Rozbiórka rynien	m	
d.1	0106-06	15	m	
				15,00
5	KNR 4-01	Rozebranie parapetów blaszanych i opierzeń murków ogniowych	m ²	
d.1	0535-08	12*1,1*0,15+10,5*0,4	m ²	
				6,18
6	TZKNBK	Ostrożne zdjęcie (odbicie) tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły na cokole	m ²	
d.1	VIIIcz2 1-17-01	15*1,1+9,5*1,5	m ²	
				30,75
7	KNR-W 4-01	Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły - PIASKOWANIE	m ²	
d.1	0737-01	176,69	m ²	
				176,69
8	KNR 0-25	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem	m ²	
d.1	0101-01	176,69	m ²	
				176,69
9	KNR BC-02	Ręczne odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem grzybobójczym do podłożu budowlanych przy renowacji starego budownictwa	m ²	
d.1	0127-01	176,69	m ²	
				176,69
10	KNR 19-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I-II	m ³	
d.1	0118-01 + KNR 19-01 0118-02	(15*1,1+9,5*1,5)*0,03	m ³	
				0,92
11		Opłata za wysypisko	m ²	
d.1		0,92	m ²	
				0,92
2		IZOLACJA POZIOMA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH METODĄ PODCINKI ŚCIAN		
12	kalk. indyw.	Wykonanie izolacji poziomej metodą podcinania muru np.PRINZ lub Baumann	m ²	
d.2		(14,85+9,5)*0,42	m ²	
				10,23
3		NAPRAWA OKAPU SKRZYNKOWEGO		
13	Kalk. indywidu- alna	Rozbiórka i ponowny montaż nowego okapu skrzynkowego - wymiana konstrukcji oraz wykonanie powłok drewnochronnych	m ²	
d.3		15	m ²	
				15,00
4		ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI ŚCIAN; FRONTOWEJ I SZCZYTOWEJ		
14	KNR AT-27	Mechaniczne wykucie bruzdy	m	
d.4	0105-01 uwa- ga pod tablicą.	60,8+21	m	
				81,80
15	kalk.	Wzmocnienie ścian w miejscach pęknięć metodą "festmur"	m	
d.4		81,8	m	
				81,80
16	KNR AT-27	Naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni	m ²	
d.4	0101-10	81,8	m ²	
				81,80
5		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ - ściana podłużna od strony ulicy		

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. ANDRZEJA 5
W INOWROCŁAWIU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
17 d.5	KNNR 2 1102-03	Montaż okien ościeżnicowych fabrycznie wykończonych- WYMIANA DREWNIANYCH NA PCV Projektuje się nowe okna z PVC z profili pięciokomorowych, dwuszybowe, z blokadą antyprzeciągową, klamki z blokadami, , kolor profili biały 12*0,3*0,6	m ² m ²	
				2,16
18 d.5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 12	szt. szt.	
				12,00
6		OBRÓBKI BLACHARSKIE		
19 d.6	NNRNKB 202 0541-02	Montaż nowych parapetów 12*1,2*0,2	m ² m ²	
				2,88
20 d.6	NNRNKB 202 0541-02	Wykonanie obróbek blacharskich na okapie skrzynkowym 15	m ² m ²	
				15,00
21 d.6	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej -murki ogniowe 11	m ² m ²	
				11,00
7		ELEWACJA CEGLANA- ŚCIANA FRONTOWA I SZCZYTOWA		
22 d.7	KNR 19-01 0828-02	Wykucie starych spoin w murach z wystrojem architektonicznym z cegły zabytkowej - przyjęto 50% pow.ceglana 80	m ² m ²	
				80,00
23 d.7	TZKNC N-K-VI 5-02	Uzupełnienie ubytków w ceglach (flekowanie) o powierzchni do 0,0025m2 - kity podbarwione w masie na kolor otoczenia - na cokole 200	szt szt	
				200,00
24 d.7	KNR 9-24 0102-02- analogia	Uzupełnienie drobnych ubytków w murze 10	szt. szt.	
				10,00
25 d.7	KNR 19-01 0314-01	Naprawa uszkodzonej 1 cegły z powierzchni murów zabytkowych przy głębokości kucia 1/2 cegły 20	miejsce miejsce	
				20,00
26 d.7	KNR 19-01 0314-03	Naprawa uszkodzonych 4-5 cegieł z powierzchni murów zabytkowych przy głębokości kucia 1/2 cegły 20	miejsce miejsce	
				20,00
27 d.7	KNR 19-01 0314-04	Naprawa uszkodzonej powierzchni w jednym miejscu do 0,25m2 murów zabytkowych przy głębokości kucia 1/2 cegły 30	miejsce miejsce	
				30,00
28 d.7	KNR 19-01 0314-06	Naprawa uszkodzonej powierzchni w jednym miejscu do 1,00m2 murów zabytkowych przy głębokości kucia 1/2 cegły 5	miejsce miejsce	
				5,00
29 d.7	KNR BC-02 0128-01	Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne dwukrotne malowanie podłoża - przyjęto 30% 103,82*0,3	m ² m ²	
				31,15
30 d.7	KNR 19-01 0827-02	Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły zabytkowej 176,68	m ² m ²	
				176,68
31 d.7		Ręczne gruntowanie preperatem do powierzchni nie ceglanych 176,68	m ² m ²	
				176,68
32 d.7	TZKBNK XV 0105-01	Wykonanie trwałej powłoki preparatem na cokole 176,68	m ² m ²	
				176,68

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. ANDRZEJA 5
W INOWROCŁAWIU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
33 d.7	TZKNBK VIIIcz1 5-157- 01	Scalanie kolorystyczne powierzchni ścian 176,68	m ² m ²	
				176,68
34 d.7	KNR BC-02 0129-05	Hydrofobizacja przez malowanie ręczne preparatem do podłoża mineralnych powierzchni z cegły przy renowacji starego budownictwa (ściany + parapety) 176,68	m ² m ²	
				176,68
35 d.7	KNR 4-01 0108-09 + KNR 4-01 0108-10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 10'km 0,6	m ³ m ³	
				0,60
36 d.7	Kalkulacja indywidualna	Opłata na wysypisku za przyjęcie gruzu 0,6	m ³ m ³	
				0,600