

PROTOKÓŁ

przekazania placu budowy dla realizacji zadania:

„Przebudowa chodnika na działce nr 11/8”

spisany dnia 08.11.2017 r.

Strona przekazująca – **Inwestor**

**Urząd Miasta Inowrocławia – Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego
i Funduszy Europejskich, 88-100 Inowrocław, ul. Roosevelta 36**

Przedstawiciel Inwestora:

- Zygmunt Szczepański – inspektor nadzoru br. drogowa

Strona przejmująca – **Wykonawca**

**INOHURT Sp. z o. o
ul. Nowa 32
88-100 Inowrocław**

Przedstawiciel Wykonawcy - Piotr Koziol

Przekazanie placu budowy dokonuje się na następujących warunkach:

1. Lokalizacja robót na działce nr 11/8,
2. Zakres robót: zgodnie z dokumentacją techniczną, zawartą umową i kosztorysem ofertowym,
3. Urządzenie placu budowy na działce nr 11/8,
4. Wywóz i utylizacja ziemi, gruzu i odpadów na składowisko Wykonawcy,
5. Wykonawca zapewni oznakowanie na czas realizacji prac oraz zabezpieczenie placu budowy.


Wykonawcy przekazano:

1. Projekt wykonawczy – egz. 4,
2. Dziennik budowy.

Ustalenia i uwagi:

Przebudowę realizujemy zgodnie z projektem oraz ustaleniami.

Strona przekazująca

INSPEKTOR NADZORU
ds. drogowych

mgr inż. Zygmunt Szczepański
LpC Nr: GP-K2-7382/2017P

Strona przejmująca

Koziol

Raport Wyboru Ofert

Data wygenerowania Raportu:	2017-10-13 12:12:34	NAZWA POSTĘPOWANIA: ID 98017: Wykonanie przebudowa chodnika przy ulicy J. Krzywińskiego dz. 11/8 w Inowrocławiu
Kupujący:	Urząd Miasta Inowrocławia	
Typ postępowania:	OTWARTE, RFI	
Organizator postępowania:	Zygmunt Szczepański	
Data wystawienia postępowania:	2017-10-05 14:11:36	
Data rozpoczęcia postępowania:	2017-10-05 14:31:13	
Data zakończenia postępowania:	2017-10-12 14:10:00	
Liczba zaproszonych dostawców (wykonawców) / ofert w pierwszym etapie:	0 / 0	
Pełna dokumentacja w wersji elektronicznej z postępowania znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/98017		

ETAP 1							
Przedmiot postępowania					INOHURT Sp. z o.o.		
Lp.	Przedmiot postępowania - ON ID (etap 1)	Ilość	Jednostka miary	Waluta	Cena jednostkowa netto	Wartość pozycji netto	Waluta
Razem (netto):						-	-
Data złożenia oferty (edycji oferty):					2017-10-12 12:16:49 (j)		
Uwagi kupca do oferty:							

Kryteria Oceny i Wyboru Ofert/Dostawców (Wykonawców) ETAP 1					
Lp.	Nazwa kryterium:	Preferencje:	Waga kryterium:	INOHURT Sp. z o.o.	Średnia Ocena
1	Cena	100%	-	20233,52 zł brutto	
2	Wartość oferty	-	-	-	
Łączna ocena ważona:					100%

Wybór Dostawcy/Wykonawcy ETAP 1	
Wybrano Dostawcę/Wykonawcę:	wybrano ofertę INOHURT Sp. z o.o.
Uzasadnienie:	złożono jedną ofertę, wartość oferty nie przekracza kosztorysu inwestorskiego

Skład Zespołu Oceniającego				
Lp.	Imię i nazwisko:	Rola w zespole:	Ocenił (kryteria):	Podpis:
1	Aleksandra Dolińska - Hoppia	Przewodnicząca Zespołu	TAK	
2	Zygmunt Szczepański	Członek zespołu	TAK	

Zatwierdzenie raportu		
Lp.	Data zatwierdzenia:	Podpis:
1	20.10.2017 r.	

INSPEKTOR NADZORU
ds. drogowych
mgr inż. Zygmunt Szczepański
nr GP-KZ-7342/331/94

PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT

w dniu 20.11.2017 r.

Komisja w składzie:

1. Zygmunt Szczepański – inspektor WIRGiFE,
2. Ryszard Radzikowski – przedstawiciel WDT,
3. Piotr Kozioł – przedstawiciel Wykonawcy INOHURT Sp. z o. o.

dokonała odbioru końcowego robót zadania:

„Przebudowa chodnika na dz. nr 11/8 w rejonie ulicy Krzywińskiego”

Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i dokumentacją budowy stwierdza się:

1. Wykonawca pismem z dnia 16.11.2017 r. powiadomił Zamawiającego o zakończeniu robót i zgłosił gotowość do odbioru końcowego.
2. Roboty będące przedmiotem odbioru zostały wykonane na podstawie umowy nr WIR/32/2017 z dnia 08.11.2017 r.
3. Zgłoszenie budowy nr AB.6743.491.2017 z dnia 26.05.2017 r.
4. Roboty zostały wykonane w okresie od 08.11.2017 r. do 16.11.2017 r.
Termin umowy został dotrzymany.
5. Wartość umowna robót: **20 233,00 zł** (brutto).
6. Odbiór rozpoczęto i zakończono w dniu 20.11.2017 r.
7. Opis zadania: długość chodnika 51,52 m szerokość zmienna od 2,3 do 2,5 m, nawierzchnia kostka bet. g= 6 cm

Komisji zostały przedstawione niżej wymienione dokumenty:

Umowa na wykonanie robót,

Dokumentacja techniczna,

Dokumentacja odbiorowa (zgodnie z SST).

Komisja stwierdza:

1. Roboty zostały wykonane zgodnie/~~niezgodnie~~ z umową i zasadami sztuki budowlanej.
2. Jakość wykonanych robót – dobra.
3. Zauważone wady i usterki:
Do 30.03.2017 r. uzupełnić piaskiem drobnym spoiny w kostce chodnika
oraz ponownie rozplantować i obsiać trawą pas przy chodniku w rejonie bramy wjazdowej
do żłobka
4. Gwarancja obejmuje okres od 20.11.2017 do 20.11.2020 r.
5. Na podstawie dokumentów oraz dokładnej kontroli Komisja uznaje roboty za odebrane.

Podpisy członków komisji:

INSPEKTOR NADZORU
ds. drogowych

mgr inż. Zygmunt Szczepański
1.


POLSKI INSPEKTOR
w Służbie Dróg
2.

3. 