

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

INOWROCLAW

1. Nazwa

KAMIENICA


2. Czas powstania

XIX/XX w.


7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



widok w kierunku wschodnim



widok w kierunku zachodnim



Inowrocław - fragment mapy w układzie 1992, skala 1:10 000, zaznaczona lokalizacja obiektu

4. Adres

ulica i nr: **Studzienna 9**

nr działki: **415/1 (Inowrocław Obręb 6)**

5. Przynależność administracyjna

województwo **kujawsko-pomorskie**

powiat **inowrocławski**

gmina **Miasto Inowrocław**

6. Formy ochrony

Obiekt ujęty w **wojewódzkiej ewidencji zabytków.**

8. Historia, opis i wartości

Dynamiczny rozwój Inowrocławia nastąpił w wieku XIX, kiedy to miasto po wielu zniszczeniach stopniowo zaczęło przekształcać się w nowoczesny ośrodek miejski. Gospodarczy i przestrzenny rozwój związany był także z powstaniem w 4. ćw. XIX wieku uzdrowiska solankowego.

Ze względu na zburzenie murów miejskich możliwe było przedłużenie m.in. ulicy Studziennej w 3 ćw. XIX wieku i połączenie centrum z nowo powstającymi dzielnicami w zachodniej części miasta. W kamienicy przy ulicy Studziennej 9 obecnie znajdują się siedziby wielu firm, m.in. budowlanych, ubezpieczeniowych i spożywczych. W XXI wieku obiekt przeszedł znaczną modernizację.

Budynek na rzucie prostokąta, trzykondygnacyjny, murowany z cegły, otynkowany. Elewacja zachodnia dziewięcioosiowa, na osi głównej w partii przyziemia otwór drzwiowy zamknięty prosto, ujęty w profilowaną opaskę. Otwory okienne o wykroju stojącego prostokąta, ujęte w szerokie, profilowane ramy. Nad oknami drugiej kondygnacji dekoracyjne płyciny o formie leżącego prostokąta zwieńczone trójkątnymi i odcinkowymi naczółkami. Kondygnacja parteru i pierwszego piętra przedzielone profilowanym gzymsem, trzecia kondygnacja zwieńczona gzymsem uskokowym. Do elewacji północnej wtórnie dobudowana druga i trzecia kondygnacja na wysokich kolumnach, ściany w zasadzie całkowicie przeszklone od zachodu, północy i od wschodu. Od wschodu dobudowana całkowicie przeszklona klatka schodowa na rzucie okręgu. Elewacja wschodnia kamienicy obecnie czteroosiowa, otwory okienne i dekoracja rozwiązane w zasadzie analogiczny sposób jak w elewacji zachodniej. Część południowa w całości wtórnie przeszklona.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Budynek po pracach remontowych. Nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia pilnych prac konserwatorskich czy budowlanych.

Budynek został rozbudowany co wpłynęło negatywnie na zachowanie jego wartości. Wszelkie prace mogące wpłynąć na ogład zewnętrzny budynku muszą być przeprowadzane w konsultacji i za zgodą właściwego Konserwatora Zabytków.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Lena Rydelska, Michał Horbowicz
Ochrona Zabytków KRESY
06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków