

EKSPERTYZA CHIROPTEROLOGICZNA

pod kątem występowania nietoperzy w obiekcie budowlanym.

1. Nazwa obiektu Środowiskowy Dom Samopomocy

2. Adres obiektu ul. Św. Ducha 90, 88-100 Inowrocław

3. Imię nazwisko eksperta Karol Kustusch

4. Data kontroli

07.03.2017 r.; od godz. 09:30 do 10:30

5. Opis zakresu uzyskanych informacji

1. uzyskałem wszystkie potrzebne informacje: tak

2. nie uzyskałem informacji na temat: -

3. przyczyna nieuzyskania informacji: -

6. Opis zastanej sytuacji

Obiekt:

a) planowany termin termomodernizacji: 2018 rok

b) zakres planowanych działań:

- termomodernizacja elewacji budynku

c) ocena liczby potencjalnych nisz jakie będą utracone w wyniku prac remontowo-budowlanych:

- kilka

d) liczba dokładnie ustalonych nisz jakie będą utracone w wyniku prac remontowo-budowlanych:

- nie stwierdzono

f) liczba otworów w stropodachu:

- 4 (zabezpieczone kratką)

g) liczba otwartych okienek do strychu:

- nie dotyczy

i) występowanie nietoperzy:

- nie stwierdzono

7. Wnioski z kontroli:

W obiekcie nie stwierdzono obecności nietoperzy. Stwierdzono natomiast obecność nisz, które mogą służyć za kryjówki letnie nietoperzy. Są to wolne przestrzenie zlokalizowane pod obróbką blacharską w szczycie elewacji (fot. 1 i 3). Część z nich zajmowana jest przez ptaki o czym świadczy obecność materiału gniazdowego.


Warunki wstrzymania prac:

Nie dotyczy

Dodatkowe wyjaśnienia i opisy:

Dokonano oględzin budynków w poszukiwaniu miejsc zasiedlonych przez nietoperze oraz miejsc mogących potencjalnie służyć jako nisze dogodne dla występowania nietoperzy. Poszukiwano również ewentualnych śladów użytkowania obiektu przez nietoperze (zabrudzenia, wytłuszczenia, odchody). Obserwacje prowadzono z poziomu gruntu oraz na dachu z użyciem lornetki (Nikon 8x42) oraz lunety (Swarovski 65 mm). Trudnodostępne nisze skontrolowano przy użyciu endoskopu.

Wszelkie przestrzenie powyżej 1 cm szerokości znajdujące się pod obróbką blacharską w szczycie elewacji należy zamknąć w okresie od 16 października do 28 lutego (2017/2018). W ramach kompensacji utraconych potencjalnych schronień nietoperzy należy zainstalować na budynku jedną budkę dla nietoperzy.



.....
podpis eksperta

AVESNATURE
Karol Kustusch
86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 153
tel. 504 122 781, 506 917 163
NIP 6762317159, REGON 340527830

- Dokumentacja fotograficzna –
Środowiskowy Dom Samopomocy w Inowrocławiu



